

SUBMERGED ARC WELDING MACHINES

TYPES PROFESSIONAL

- ◆ Power source model PARS ARC, carriage models PARS CAT and stationary feeder models ARC FEED
- ◆ Compatible with CE international standard and ISIRI national standard of IRAN (for PARS ARC 1203T)
- ◆ Service & warranty

دستگاه های جوشکاری زیرپودری

تیپ Professional

- ◆ منبع تغذیه مدل های PARS ARC، تراک جوشکاری زیرپودری مدل های PARS CAT و ARC FEED
- ◆ دارای نشان استاندارد ملی ایران و نشان بین المللی CE برای تولید PARS RAC 1203T
- ◆ دوره ضمانت با پشتیبانی و خدمات



MMA



MIG/MAG



PLASMA



SAW



SUBMERGED ARC WELDINGMACHINES TYPE Professional

Power source models PARS ARC,

Carriage models PARS CAT and

stationary feeder models ARC FEED

In the world today, people automatically think of the name SAW process, whenever high speed of welding of very thick metals with very high current and high deposition rate are mentioned.

GAAM ELECTRIC has started production of SAW welding machines with cooperation of **Kjellberg** (Germany) which is the innovator and the first manufacturer of welding electrode in 1922. And now more than 25 years experience of **GAAM ELECTRIC** and using the patents, enabling us to compete with the best SAW machine producers in the world and have some advantageous to them.

دستگاه های جوشکاری زیرپودری Professional



منبع تغذیه در مدل های ، PARS ARC

تراک جوشکاری زیر پودری در مدل های PARS CAT و

فیدر ایستگاهی زیر پودری در مدل های ARC FEED

امروزه هنگامی که سخن از سرعت بسیار زیاد جوشکاری همراه با نرخ رسوب بالا در ورقهای ضخیم به میان می آید نام فرآیند جوش زیرپودری اولین است.

شرکت گام الکتریک با همکاری **Kjellberg** آلمان که مخترع و اولین سازنده الکترود جوشکاری در جهان در سال ۱۹۲۲ می باشد، ساخت ماشینهای جوشکاری زیرپودری را آغاز نموده و اکنون با بیش از ۲۵ سال تجربه و ثبت اختراعات خود، ماشینهای جدید خود را قابل رقابت با بهترین های جهان قرار داده که مزایایی چند نسبت به آنها دارد.



GAAM ELECTRIC SUBMERGED ARC WELDING EQUIPMENT

Is Combined of these two options:

Option 1 :Power Source type " PARS ARC " , plus a (wire feeder + carriage) type " PARS CAT "

(Is used wherever it is preferred the work piece be stopped and the carriage and wire feeder can travel).

Option 2 :Power source type " PARS ARC " plus a (wire feeder+stationary equipment's)type "ARC FEED" (is used wherever the work piece can move and the wire feeder don't travel).

EXCELLENT FEATURES OF POWER SOURCE TYPE PARS ARC

- ♦ Possibility of high speed welding of very thick metals with very high current and high deposition rate.
- ♦ Very good appearance, high quality of welding.
- ♦ Ideal for welding in very hard and heavy duty conditions even with 100% duty cycle in maximum current output.
- ♦ Facility of selection static characteristic (CC or CV) and excellent static characteristic.
- ♦ Indicator for overload protection.
- ♦ Very much robust and reliable construction
- ♦ Facility of gouging process in models 600TS-800TS-1000TS.
- ♦ Extra Overload Protection.
- ♦ Possibility of preset adjustment control of welding current, Arc voltage and carriage speed before welding.
- ♦ Two years Warranty.

تجهیزات جوشکاری زیر پودری گام الکتریک دو گزینه

میتوانند داشته باشند :

گزینه اول : منبع انرژی تیپ **PARS ARC** به انضمام وايرفیدر و تراک

PARS CAT جوشکاری تیپ

(که هر گاه قطعه کار ثابت بوده و برای جوشکاری کردن به حرکت تراک نیاز باشد مورد استفاده قرار می گیرند)

گزینه دوم : منبع انرژی تیپ **PARS ARC** به انضمام واير فیدر و

ARC FEED تجهیزات ثابت تیپ

(که هر گاه قطعه کار متحرک باشد و نیازی به حرکت تراک وجود نداشته باشد مورد استفاده قرار می گیرند)

ویژگیهای برجسته منبع انرژی تیپ **PARS ARC**

- ♦ امکان جوشکاری ورقهای بسیار ضخیم با سرعت بالا و نرخ رسوب بسیار زیاد
- ♦ کیفیت و ظاهر عالی جوش
- ♦ ایده آل برای جوشکاری در شرایط بسیار سخت حتی با ضربه کار قابلیت تنظیم مشخصه استاتیکی CC و مشخصه استاتیکی بسیار عالی
- ♦ دارای شانگر حفاظت اضافه بار
- ♦ ساختار بسیار مقاوم و مطمئن
- ♦ امکان انجام فرآیند گوینگ در مدل های 600TS – 800 TS – 1000 TS
- ♦ حفاظت اضافی در بار اضافه
- ♦ امکان تنظیم جریان جوشکاری، ولتاژ قوس و سرعت حرکت تراک قبل از شروع جوشکاری
- ♦ دوره ضمانت با پشتیبانی و خدمات

TECHNICAL DATA (PARS ARC Power Sources)

WELDING OUT PUT

		PARS ARC 601 TS	PARS ARC 801 T (TS)	PARS ARC 1001T (TS)	PARS ARC 1203 T	PARS ARC 1401 T
Maximum Current	A	600	800	1000	1200	1400
Welding Current at 100% Duty Cycle ¹	A	600	800	1000	1200	1200
Open Circuit Voltage	V	90	74	80	60	70

MAINS CONNECTION(Three Phase , 50Hz , 400V)²

Installed Power (Max)	KVA	38.8	48.5	59	72.4	86
Primary current at 100% Duty Cycle	A	56	70	84	110	110
Fuse	A	63(D)	80 (D)	100(D)	125(D)	160(D)
Main Cable (Cu, Nyy)	mm2	4x10	4x16	4x25	4x25	4x35

MISCELLANEOUS

Insulation Class		F		
Cooling		Fan		
Protection Class (Acc. to IEC529)		IP21S		
Dimension (LxWxH)	cm	82 × 53 × 100		
Weight	kg	265	315	433.5
		101 × 57 × 107		
		445	445	447

F: Fasted action fuse D: Delayed action fuse

1. Other duty cycles on request 2. Other Voltages / frequencies on request

3. Gaam Electric reserves the rights to change the specifications without notice.

4. Last digit number of the name of machine (for ex. 3 in 1203T) indicates to the version of it.

EXCELLENT FEATURES OF FEEDER AND CARRIAGE

Type PARS CAT

The PARS CAT carriage is a four wheel drive with track system capabilities. It is self guiding and easy to operate, designed to be used with all Gaam Electric Sub Arc power sources.

The rugged, lightweight and necessary joints of unit permits quick movement to the next joint. Butt and fillet welds can be made on heavy plate or steel as light as 2.5 mm.
(For PARS CAT 600)

The PARS CAT is ideal for the following applications:

ship and barge building, storage tank erection, bridge deck installation, beam, girder or column fabrication, and long seams on heavy weld metals.

ویژگیهای عالی فیدر تراک جوشکاری

PARS CAT


تراک PARS CAT مجهز به چهار چرخ که دو چرخ آن شیاردار است می باشد .
کار با این تراک بسیار آسان بوده و بگونه ای طراحی شده که با کلیه دستگاههای زیر پودری گام الکتریک کار می کند .

سیستم پر قدرت و وزن سبک و طراحی عالی قطعات هر تغییر و جابجایی قطعات را در آن (جهت شرایط کار مختلف) با سرعت و به راحتی امکان پذیر می سازد .

جوشکاری های Butt و Fillet روی ورق های ضخیم یا نازک فولادی
(PARS ARC600) حتی با ضخامت 2.5mm بسادگی امکان پذیر است . (برای

تراک PARS CAT جهت این کاربردها ایده آل می باشد :

صنایع کشتی و شناور سازی، ساخت مخازن ذخیره، پل سازی، بوم ها ،
ستون ها، سازه های با طول زیاد و ساخته شده از ورق های ضخیم فولادی.





TECHNICAL DATA

PARS CAT (Feeder with Carriage)

PARS CAT
E4108

PARS CAT
P2310

Maximum Current	A	600/800	1200
No. of Rolls		2	2
Type of power supply		PARSARC 600TS/800TS	PARS ARC 1000TS / 1203T / 1401T
Wire Diameter	mm	1.2 / 1.6 / 2.4 / 3.2	2.4 / 3.2 / 4 / 5
Wire Feed Speed	m/min	0.1-10 / 0.1-20	0.1 - 10
Internal Wire Reel Diameter	mm	210 / 300	300
Voltage	V	42	
Cross Slide	mm	100	
Vertical Slide	mm	100	
Travers / Column		Rotatable 360 o / Various Adjustable in Planes	
Welding Head		Various Adjustment in Three Planes	
Tractor Speed	m/min	0.1 - 1.8	
Weight	kg	63	72
	cm	90 x70 x 90	
Minimum Widths	cm	35	

ARC FEED (Stationary Feeders without Carriage)

ARC FEED
E4108

ARC FEED
P2310


600/800	1200
2	2
PARS ARC 600TS/800TS	PARS ARC 1000TS/1203T /1401T
1.2 /1.6 /2.4 / 3.2	2.4 / 3.2 / 4 / 5
0.1-10 / 0.1-20	0.1 - 10
210 / 300	300
	42
	100
	100
Rotatable 360 o /Various Adjustable in Planes	
Various Adjustment in Three Planes	
-	-
48	62
90 x 70 x 80	
35	

1.Gaam Electric reserves the rights to change the specifications without notice

2.Two last digit numbers of the name of machine (for ex. 04 in H10-204) indicates to the version of it.

Have you ever find a carriage or stationary Feeders of SUB ARC machines with so many advantageous?

- 1) Automatic compensation of input voltage .
- 2) Automatic compensation of carriage loading variation using tacho (Option for PARS CAT)



- 3) Preset of Arc voltage, welding current and speed of carriage before welding.
- 4) Robust construction and infinitely flexible .
- 5) Digital display of weld current, voltage, carriage speed.
- 6) Flexibility of machines insures to do various adjustment for different positions , shortly, precisely and simply.
- 7) Extra heavy duty and powerful Feeder of PARS CAT carriage in maximum feeder at 100% duty cycle.
- 8) Calibrated carriage drive adjusts travel speeds from 0.12 to 1.8 m/min (For PARS CAT)
- 9) Weld angle is up to 45 degree from vertical on either side; drag angle is up to 45 degree from vertical Specially for fillet and other positions of welding.
- 10) Corner joint , T joint , Lap joints to the left or rights side of the tractor frame for convenience.
- 11) Special design of wire straightener using excellent device ensures soft and excellent trouble free for wire feeding while maintain coated copper of wire.
- 12) Flux hopper capacity of 7kg can be mounted in two locations for fillet or flat positions in the same level in order to get the maximum capacitance of flux. Also flux hose has been maintained the short about (20cm) length and angle of flux hose(between flux hopper and welding head)constant and without changes, which helps trouble less flowing of powder in all positions.

آیا تا بحال تراک یا فیدر ایستگاهی دستگاه جوشکاری

زیرپودری با این همه مزایا دیده اید؟

- 1) جیران اتوماتیک نوسانات ولتاژ ، برق و رویدی شبکه
- 2) جیران اتوماتیک نوسانات درحرکت تراک بالاستفاده از تاکو (درصورت سفارش)
- 3) قابلیت تنظیم ولتاژ، جریان و سرعت تراک جوشکاری زیرپودری قبل از شروع جوشکاری
- 4) ساختار بسیار مقاوم و بی نهایت انعطاف پذیر.
- 5) نمایشگر دیجیتالی جریان جوشکاری ولتاژ و سرعت حرکت تراک جوشکاری زیر پودری.
- 6) امکان تنظیم برای وضعیت های متفاوت اتصالات قطعه کار درسریع ترین زمان و بسادگی با توجه به انعطاف پذیر بودن بسیار زیاد تراک.
- 7) فیدرهای بسیار پر قدرت ARC FEED و PARS CAT برای انجام انسواع کارهای سبک و سنگین ماکریم سرعت در ضربیت کار (Duty Cycle) 100%
- 8) سرعت حرکت تراک جوشکاری PARS CAT با قابلیت تنظیم از 0.12 – 1.8m/min کالیبره شده است.
- 9) زاویه پذیری هد تراک تا 45 درجه در جهت حرکت جوش و 45 درجه در جهت عمود بر آن، انعطاف فوق العاده ای را جهت تنظیم هد مخصوصاً برای جوشکاری Fillet و انواع طرح اتصالات دیگر فراهم می کند.
- 10) قابلیت تنظیم برای انسواع طرحهای اتصال در سازه های فلزی نظیر Corner joint ,T joint , Lap joints امکان پذیر است و جهت حرکت تراک در هر یک از اتصالات می تواند از چپ به راست یا از راست به چپ باشد .
- 11) طراحی منحصر بفرد سیم صاف کن که روکش سیم را حفظ کرده و ورود و خروج سیم را بسیار راحت و بدون دردسرمی سازد.



- 12) ظرفیت مخزن پودر هفت کیلوگرم می باشد که در دو وضعیت Fillet و Flat بدیلیل طراحی ویژه ای که دارد نسبت به خط افق عمود می ماند ، همچنین طول کوتاه شلنگ پودر حدود (20cm) و زاویه ثابتی که بین شلنگ پودر و شعله پوش وجود دارد باعث می شود که با تغییر وضعیت هد و حتی بالا و پایین بردن آن در حین جوشکاری یا برای تنظیمات اولیه هیچ مشکلی در سیستم پودر رسانی دستگاه بوجود نیاید.

13) Horizontal, vertical, and rotary slides allow to continuous, simple, very widely and precisely and quickly adjustment of the nozzle for the Fillet/Butt and other numerous positions and lets operator track irregular joints while welding as well as ESO (electrical stick out ...)

14) Very widely adjustments of Wire reel hub in each three planes X,Y,Z ensures higher flexibility and stability.

15) Built in wheels with favorite guides (customer designed) and also side - guide rolls and special guides makes very easy welding without rails.(For PARS CAT)

16) Using built in – wrench system eliminates wrench for adjustments and increases the speed of process.

17) Laser height guided adjustment.

18) Two driven axes (4 wheel drive) makes precisely traveling of carriage.

(For PARS CAT)

19) Facility of adding shaft extension ensures more stability of carriage,if necessary.

(For PARS CAT)

20) Soft start control for easy process start.

21) Burn back control to prevent wire sticking.

22) Control box is

conventionally located on carriage. It can be mounted either on left or right, can move in X,Y, Z axis, or turned 340° degree in XY, XZ and ZY plates.

This facility makes control of parameters on box much easy and precise and eliminates the need to return to the power source for routine procedure changes

23) Precise control of feeder speed using Tacho and the feedback, ensures constant speed of feeder even hard condition. (Optional)



۱۳) سیستم تنظیم افقی ، عمودی و دو سیستم چرخان ، بطور پیوسته ، به سادگی ، با دامنه تغییرات بسیار زیاد ، بسیار دقیق و سریع ، تنظیم شعله پوش و قوس را در وضعیت های Fillet / Butt و وضعیت های دیگر امکان پذیر می سازد.

۱۴) امکان تنظیم نگهدارنده قرقره سیم در محدوده وسیع در سه محور Z , Y , X ، انعطاف پذیری (جهت راحتی هدایت سیم) و پایداری بیشتری به تراک می دهد .

۱۵) چرخای مخصوص شیاردار جهت هدایت تراک روی یک ریل بسیار ساده و یا قرقره های جانبی یک طرفه ، در مواردی که برای انجام جوشکاری ابعاد قطعه کار آنقدر بزرگ باشد که تراک در آن جا بگیرد امکان جوشکاری کردن بدون استفاده از هیچ گونه ریلی را امکان پذیر می سازد (For PARS CAT)

۱۶) استفاده از سیستم آچار سرخود برای تمامی اتصالاتی که نیاز به تنظیم دارند سرعت تنظیم دستگاه را به مانگزیم می رساند .

۱۷) راهنمای نوری بسیار دقیق لیزری

۱۸) سیستم چهار چرخ محرک حرکت بسیار دقیق تراک را کاملاً امکان پذیر می سازد .

۱۹) امکان حذف یا اضافه کردن محور کمکی جهت کاهش یا افزایش طول محور چرخ برای پایداری بیشتر تراک .

۲۰) سیستم Soft Start برای سهولت شروع جوشکاری

۲۱) سیستم Burn Back برای جلوگیری از چسبیدن سیم به نازل یا قطعه کار با کنترل که روی تراک نصب گردیده، بسیار انعطاف پذیر بوده و می تواند برای دید بهتر جوشکار در حول محور اصلی خود 340° گردش کرده یا بالا و پایین برود و حتی در زاویه دلخواه قرار گیرد که این انعطاف پذیری در طراحی امکان کار کردن آسان و تسلط کامل ابراتور در هر وضعیتی برای انجام تنظیمات و یا مشاهده ولتاژ ، شدت جریان و سرعت حرکت تراک در حین جوشکاری را مهیا می سازد .

۲۲) تنظیم دقیق سرعت فیدر با استفاده از تاکو و فیدبک که سرعت ثابت فیدر حتی در شرایط سخت را به دست می دهد . (در صورت سفارش)



ACCESSORIES FOR PARS CAT

- ♦ Voltmeter, ampere meter and speed meter
- ♦ Extensions for increasing width of the tractor to have excellent stability
- ♦ Laser light indicator
- ♦ Slide – guide rolls and special guides without rails
- ♦ Lock system for carriage travelling
- ♦ Special wheels with groove for rail guide
- ♦ Reel hub for MIG/MAG or flux cored welding

ACCESSORIES FOR ARC FEED

- ♦ Voltmeter and amperemeter
- ♦ Laser light indicator

OPTIONAL

- ♦ 12m Inter cable welding cable and 3 m earth cable (both 2x120 mm²) including special protector cover. (For PARS ARC 600 cross section is 1 x 120 mm²)
- ♦ Tachometer for wire feeder
- ♦ Tachometer for carriage travelling (for PARS CAT)
- ♦ Flux recovery system
- ♦ Extension for increasing Z axis.

PARS CAT مخصوص برای

- ♦ ولتمتر، آمپر متر و سرعت سنج
- ♦ محور کمکی اضافی جهت افزایش عرض تراک برای پایداری بیشتر راهنمای نوری لیزری
- ♦ قرقره های جانبی در یک طرف جهت تکیه دادن تراک به یک طرف در زمانی که از چرخ شیاردار استفاده نمی شود
- ♦ سیستم قفل برای حرکت تراک
- ♦ چرخهای مخصوص شیاردار جهت حرکت روی ریل راهنمای
- ♦ محور قرقره سیم برای جوش MIG/ MAG و توپودری

ARC FEED مخصوص برای

- ♦ ولتمتر و آمپر متر
- ♦ راهنمای نوری لیزری

در صورت سفارش

- ♦ 12 متر کابل ارتباطی بین فیدرهای ARC FEED یا PARS CAT و منبع انرژی ARC PARS 3 متر کابل جوشکاری اتصال زمین از نوع (PARS ARC 600 جهت 1x120mm²)
- ♦ تاکو برای واپر فیدر
- ♦ تاکو برای سیستم حرکت تراک (برای PARS CAT)
- ♦ سیستم بازیافت پودر
- ♦ ارتباط اضافی برای افزایش طول محور Z.